
ACROTERE ARRIERE
+72.32
COUVERTINE GALVA
NAUE ETANCHE PENTEE
VEGETALISATION
ETANCHEITE
ISOLATION 320 mm
BAC SUPPORT ACIER
ACROTERE
+72.74
TOITURE VEGETALISEE
ACROTERE PATIO
+72.57
COUVERTINE GALVA
BARDAGE METAL
CASSETTE SP
COUVERTINE GALVA
DETAIL 04
ETANCHEITE
REMONTEE ETANCHEITE
+73.42
OSSATURE/BOIS 95X45
ISOLATION 40 mm DANS SUPPORT
BARDAGE ACIER CASSETTE
ISOLATION DOUBLAGE 140
PENTE 3%
goute d'eau gaine
+73.60
DETAIL 01
ISOLATION 100 mm
passage gaines
PLENUM
poutre 400
plénum
BOIS BRUT LASURE
466.0
panne 80x280
poutre 400
PLENUM
BARDAGE TOLE ACIER POSE VERTICALE
ISOLATION EXTERIEURE 60 mm
ISOLATION 145 mm
OSSATURE BOIS 145X45
DOUBLAGE PLACO ET ISOLATION 45 mm
Faux plafond
bois
Faux plafond
métal étiré
POTEAU METAL
Faux plafond
bois
Faux plafond
métal étiré
cloison vitrée
placo peinture
placo peinture
BOIS BRUT LASURE
BOIS BRUT LASURE
DETAIL 03
bardage CASSETTE SP
bardage bois brulé
ARDOISE
POSE SUR SABLE
NIV INTERIEUR
+68.10
18.5
DALLE BETON
ISOLATION
PARQUET COLLE
RAGREAGE
ARDOISE
DETAIL 05
DALLE BETON
ISOLATION
PARQUET COLLE
RAGREAGE
BUREAU
DEGAGEMENT
PATIO
DEGAGEMENT
BUREAU

COUPE AA